



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0145-41	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1. sustitucion de laminas aluzinc calibre 26.



Foto 2: MODULO 1. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: MODULO 1 sustitución de canal



foto 4: Modulo 1: reparacion de bajada de agua pluvial



Foto 5: MODULO 1. Fabricacion e insatacion de puertas de metal



Foto 6: MODULO 1. Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0145-41	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 7: MODULO 1. sustitución de mingitorio



Foto 8: MODULO 1. sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de torta de concreto por piso cerámico



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de azulejos



Foto 10: MODULO 1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 11: MODULO 1, Instalación de tubería PVC para aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xeabaj Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0145-41	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 7: MODULO 3. Sustrución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 8: MODULO 3. Sustrución de láminas por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 9: MODULO 3. Sustrución de concreto por piso cerámico



Foto 10: Modulo 4. Sustrución de torta de coconreto por piso cerámico (cocina)

Foto 10: MODULO 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

