



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pachoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0187-41	FECHA:	24/10/2025



Foto 1: Cancha deportiva; sustitución de planchas de concreto.



Foto 2: Cancha deportiva; sustitución de planchas de concreto.



Foto 3: Módulo 1; repello de muro.



Foto 4: Módulo 1; sustitución de ventanas de metal por ventanas de PVC, incluye vidrio.



Foto 5: Módulo 1; suministro e instalación de canal de pvc.



Foto 6: Módulo 1; suministro e instalación de balcón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pacho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0187-41	FECHA:	24/10/2025



Foto7: Módulo 2; Mantenimiento de estructura pluvial.



Foto8: Módulo 2; Mantenimiento de estructura pluvial.




Foto 9: Módulo 3; sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.



Foto 10: Módulo 3; sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

