



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Pajuliboy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0199-41	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto 1: MÓDULO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: MÓDULO 2. Sustrucción de torta de cemento por piso cerámico



Foto 3: MURO PERIMETRAL. Reparación con tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: MURO PERIMETRAL. Sustrucción de portón de metal



Foto 5: MURO PERIMETRAL Sustrucción de portón de metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---