

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANIMACHÉ PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0208-41	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Módulo 1. Pintura de muro interior y exterior, sustitución de puerta, sustitución de vidrio.




Foto 2: Módulo 2. pintura de muros interior y exterior, fabricación e instalación de portón de metal de ingreso y sustitución de vidrio.



Foto 3: Pintura de muro interior y exterior, sustitución de vidrio y colocación de balcones.



Foto 4: Módulo 4. Pintura de muros interior y exterior, sustitución de vidrios, colocación de puerta.



Foto 5: Módulo 5. pintura de muro interior y exterior.








Foto 6: Módulo 6. Pintura de muros interior y exterior, sustitución de vidrio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



Foto7: Módulo 7, pintura de muros interior y exterior.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

