

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	13 DE OCTUBRE 2025



FOTO 1 Modulo 1: Pintura en muros interiores



FOTO 2 Modulo 1: Pintura en muros exteriores



FOTO 3 Modulo 2: Pintura en muros interiores



FOTO 4 Modulo 2: Pintura en muros exteriores




FOTO 5 Modulo 3: . Pintura en muros interiores




FOTO 6 Modulo 3: Pintura en muros exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Pantaleón

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CHUABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	13 DE OCTUBRE 2025




FOTO 7 Modulo 4: Pintura en muros interiores










FOTO 8 Modulo 4: Pintura en muros exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

