

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chulumal Segundo
Código del Establecimiento	14-06-0236-43	FECHA:	10 de Marzo 2025



Foto1: Módulo 1. Sustrucción de estufa rural completa Incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Módulo 1. fabricación e instalación de ventana de metal



Foto 3: PATIO. Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Módulo 2 Sustrucción de ventana de metal y mantenimiento a balcones de metal.



Foto 5: Módulo 2. Sustrucción de puerta de metal.



Foto 6: Módulo 2. Sustrucción de piso de torta de concreto a piso antideslizante.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--



Foto 7: Módulo 2 Sustitución de piso de concreto a piso cerámico.



Foto 8: Módulo 2 Instalación de chorro.



Foto 9: Módulo 2 Reparación de piso de torta de concreto

Observación: si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Chululmal

