

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON PAXOT PRIMERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0240-43	FECHA:	10/10/2025



Foto1: Módulo 1 Sustrucion de piso de granito por piso cerámico



Foto 2: Módulo 1 Sustrucion de piso de granito por piso cerámico



Foto 3: Módulo 2 Sustrucion de torta de concreto por piso cerámico



Foto 4: Módulo 2 Sustrución de torta de cocreto por piso cerámico




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

