



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CHUCHIPACA SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0249-43	FECHA:	12 DE JUNIO DE 2025




Foto1: MODULO 2 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: MODULO 2 Sustitución de canal de metal



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: MODULO 3 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 5: MODULO 3 Sustitución de canal de metal



Foto 6: MODULO 3 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

