



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Cantón Semejé Segundo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Semejé Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0251-43	FECHA:	23/10/2025



Módulo 1.
1: Sustitución de piso de torta de concreto a cerámico

Foto




Módulo 1.
2: Sustitución de piso de torta de concreto a cerámico

Foto



Módulo 1.
3: Sustitución de piso de torta de concreto a cerámico

Foto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

