

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Mucubaltzip           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0255-43               | FECHA:                         | 10 de octubre de 2025        |




Foto1: Módulo 1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de canal de pvc




Foto 4: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura)



Foto 5: Módulo 1. Reparación de cableado eléctrico




Foto 6: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





## REGISTRO FOTOGRÁFICO

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Mucubaltzip           |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0255-43               | FECHA:                         | 10 de octubre de 2025        |



Foto 7: Módulo 1. Sustrucción de plafoneras y sustitución de focos ahorradores



Foto 8: Módulo 1. Sustrucción de plancha de metal, chimenea de metal y instalación de azulejo en estufa rural



Foto 9: Módulo 2. Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 10: Módulo 2. Cambio de plafoneras y cambio de focos ahorradores



Foto 11: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

