



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XEPOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0268-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 1: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Foto 2: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Foto 3: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Foto 4: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 6: MÓDULO 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XEPOCÓL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0268-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 7: MÓDULO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 8: MÓDULO 1: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 9: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 10: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 11: MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 12: MÓDULO 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XEPOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0268-43	FECHA:	5/03/2025




Foto 13: CANCHA: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 14: MÓDULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 15: MÓDULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 16: MÓDULO 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 17: MÓDULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)




Foto 18: MÓDULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XEPOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0268-43	FECHA:	5/03/2025



Foto 19: MODULO 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de pintura)



Foto 20: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 21: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 22: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 23: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 24: PINTURA GENERAL: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público