



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1Ministerio de Educación
GUATEMALA

*SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto1: MODULO 1 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 2: MODULO 1 SUMINISTRO DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 3: MODULO 1 SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 4: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 5: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES




Foto 6: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 7: MODULO 1 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 8: MODULO 2 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 9: MODULO 2 SUMINISTRO DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 10: MODULO 2 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 11: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 12: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 13: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 14: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES TRES




Foto 15: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE TABLERO




Foto 16: MODULO 2 PLIFON DE 30 AMPERIOS



Foto 17: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 18: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 19: MODULO 2 SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUVO PVC 3



Foto 20: MODULO 3 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 21: MODULO 3 SUMINISTRO DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 22: MODULO 3 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 23: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES




Foto 24: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES TRES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 25: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 26: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 27: MODULO 3 INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL



Foto 28: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE CHAPA



Foto 29: MODULO 3 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA SUJECIONES



Foto 30: MODULO 3 SUSTITUCIÓN DE PLANCHA DE METAL DE 3 HORNILLAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 31: MODULO 4 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 32: MODULO 4 SUMINISTRO DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



Foto 33: MODULO 4 SUSTITUCION DE PLAFONERAS




Foto 34: MODULO 4 SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES TRES



Foto 35: MODULO 4 SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



Foto 36: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SEPELÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0279-43	FECHA:	13/10/2025



Foto 37: PATIO REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO




Foto 38: PATIO REPARACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 39:




Foto 40:




Foto 41:




Foto 42:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--