

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INDUSTRIAL "PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE 6-80 ZONA ÚNICA CHICHICASTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0298-45	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025




Foto 1: Modulo 1, Sustitución de Puerta de una hoja



Foto 2: Modulo 1, Sustitución de Puerta de una hoja



Foto 3: Modulo 2, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 4: Modulo 2, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 5: Modulo 2, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 6: Modulo 2, Sustitución de Puerta de doble hoja

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INDUSTRIAL "PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE 6-80 ZONA ÚNICA CHICHICASTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0298-45	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto 7: Modulo 4, Sustitución de Puerta de una hoja




Foto 8: Modulo 4, Sustitución de Puerta de una hoja



Foto 9: Modulo 4, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 10: 4, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 11: Modulo 4, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 12: Modulo 4, Sustitución de Balcon de Metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EXPERIMENTAL DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INDUSTRIAL "PEM. DANIEL ADÁN GARCÍA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a CALLE 6-80 ZONA ÚNICA CHICHICASTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0298-45	FECHA:	28 DE FEBRERO 2025



Foto13: Modulo 4 Sustitución de Balcon de Metal



Foto 14: Modulo Abierto, Sustitución de Puerta de doble hoja



Foto 15: Modulo Abierto, Mantenimiento a Estructura de Soporte de Metal



Foto 16:




Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---