

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON POCOHIL SEGUNDO 1ER. CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-4007-42	FECHA:	17/03/2025



Modulo 1. Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc cal.26



Foto 2: modulo 1, Sustitución de láminas por láminas troqueladas aluzinc cal26



Foto 3: Modulo 1 sustitución de estructuras de soporte de madera por metal



Foto 4: Modulo 2 Sustitución de piso de granito.



Foto 5: Modulo 3 Sustitución de piso de granito



Foto 6: Modulo 4 Reparación de tubo hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

