



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-4011-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Muro perimetral. Sustitución de portón de metal (1.72 x 2.40)



Foto 2: Muro perimetral. Sustitución de portón de metal (1.51 x 2 metros)



Foto 3: Muro perimetral. Sustitución de puerta de metal (1 metro x 2.75)



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 5: Módulo 2 Sustitución de piso de cemento por piso cerámico



Foto 6: Módulo 3 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

