



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenago |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Patulup Segundo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-5313-42 | FECHA:                         | 10 de marzo de 2025         |



Foto 1: Módulo 1. Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de vidrios.



Foto 3: Módulo 1. Sustitución de canal pvc.



Foto 4: Módulo 1. Reparación de bajada de agua pluvial, tuvo PVC 3.



Foto 5: Módulo 1. Sustitución de puerta de metal.




Foto 6: Módulo 1. Suministro e instalación de puerta en baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se anota el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenago |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Patulup Segundo      |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-5313-42 | FECHA:                         | 10 de marzo de 2025         |



Foto 7: Módulo 1 Instalación de inodoro



Foto 8: Módulo 1 Mantenimiento a estructura de puerta aplicación de pintura.




Foto 9: Módulo 1 Sustitución de azulejo en lava manos grande.




Foto 10: Módulo 1 Sustitución de azulejo en lava manos pequeño.



Foto 11: Módulo 1 Instalación de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia<br> | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|