

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL SÉPTIMO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-5657-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 3: Módulo 2: Sustitución inodoro



Foto 4: Módulo 2: Sustitución inodoro



Foto 5: Muro Perimetral: Suministro e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 6: Muro Perimetral: Suministro e instalación de portón de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---