



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexa Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-6122-42	FECHA:	3 de Marzo 2025




Foto 7: Módulo 4. Instalación de balcones



Foto 8: Modulo 4. Sustitución de soporte o pezcante de metal para canal



Foto 10. Modulo 4: Sustitución de bajada de agua pluvial




Foto 11: Modulo 4. Sustitución de deposito de agua 1100 lt



Foto 12: Módulo 4. Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 13. Pintura General. Pintura en muros exteriores e inferiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chugüexa Cuarto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-8122-42	FECHA:	3 de Marzo 2025



Foto 1: Módulo 1. Sustitución de puerta.



Foto 2: Módulo 2 Sustitución de puerta.



Foto 3: Módulo 4: Sustitución de puerta.



Foto 4: Módulo 4: Sustitución de piso



Foto 5: Módulo 4. Sustitución de canal de PVC.



Foto 6: Módulo 4. Sustitución de canal de metal a PVC tipo caudal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

