

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 6 CHOTACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0009-43	FECHA:	3/03/2025



Foto1: Módulo 1. Sustitución de lámina por lámina troquela aluzinc calibre 26




Foto 2: MODULO 1. Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de depósito de agua de 1,700 litros, y Sustitución de tubería PVC.



Foto 4: Módulo 1. Sustitución de llave de paso.



Foto 5: Módulo 1. Sustitución de plafoneras. Sustitución de focos led. Cableado eléctrico y ducto eléctrico + accesorios.




Foto6: Módulo 1. Sustitución de plafoneras. Sustitución de focos led. Cableado eléctrico y ducto eléctrico + accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 6 CHOTACAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0009-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Módulo 1. Sustitución de plafoneras. Sustitución de focos led. Cableado eléctrico y ducto eléctrico + accesorios.



Foto 8: Módulo 2. Reparación de pañuelos.




Foto 9: Módulo 2. Impermeabilización de losa.



Foto 10: Módulo 3. Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Borsini
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

