

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 2 Barrio Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0032-43	FECHA:	3 de Marzo de 2025



Foto: 7 Modulo 2 Sustitucion de focos ahorrables



Foto: 8 Modulo 2 Sustitucion de deposito de agua



Foto: 9 Modulo 3 Mantenimientos de puertas



Foto: 10 Modulo 3 Sustitucion de inodoros




Foto: 11 Modulo 3 Sustitucion de Deposito de Agua



Foto 12 Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Antonio Ilotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Zona 2 Barrio Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0032-43	FECHA:	3 de Marzo de 2025



Foto: 1 Modulo 1 Sustitucion de estufa rural completa



Foto: 2 Modulo 1 Sustitucion de pila y base



Foto : 3 Modulo 1 Sustitucion de focos ahorrables



Foto: 4 Modulo 1 Suministro e instalacion de balcones



Foto 5: Modulo 1 Sustitución de plafonera



Foto 6: Modulo 2 Suministro e instalacion de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

