

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAC XAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0313-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Módulo 1: Reparación cableado electrico



Foto 2: Módulo 1: Sustitucion ducto electrico mas accesorios



Foto 3: Módulo 1: Sustitucion de tomacorriente



Foto 4: Módulo 1: Sustitución focos ahorradores




Foto 5: Módulo 1: Sustitución plafonerías



Foto 6: Módulo 1: Sustitución interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAC XAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0313-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 7: Módulo 1: Sustitución de vidrios



Foto 8: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, pintado)



Foto 9: Módulo 1: Sustitución de flipones



Foto 10: Módulo 1: Sustitución de chapa YALE



Foto 11: Módulo 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Módulo 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAC XAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0313-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 13: Módulo 2: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y cableado eléctrico



Foto 14 y 15: Módulo 2: Sustitución de interruptores y tomacorrientes



Foto 16: Módulo 2: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 17: Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puertas (alijado, cepillado y pintado)



Foto 18: Módulo 2: Sustitución ducto eléctrico mas accesorios



Foto 19: Módulo 2: Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAC XAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0313-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto20: Módulo 2: Sellado de grieta y fisura en muro



Foto 21: Módulo 2: Sustitución de tablero y caja de flipones



Foto 22: Módulo 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 23: Módulo 3: Sustitucion de capote de lamina por lamina troquelada



Foto 24 y 25: Módulo 3: Sustitucion de focos ahorradores, plafoneras e interruptores



Foto 26 y 27: Módulo 3: Sustitucion de ductos electricos, reparacion de cableado electrico y tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO ILOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAC XAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-08-0313-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto 28 y 29: Módulo 2: Sustitución de vidrios y mantenimiento a estructura de puerta.



Foto 30: Módulo 2: Sustitución de flipones



Foto 31: Módulo 4: Mantenimiento a estructura de puertas (alijado, cepillado y pintado)



Foto 32: Módulo 4: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 33: Módulo 4: Sustitución de inodoro y accesorios



Foto 33 y 34: Módulo 1, 2, 3 y 4: Pintura general de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

