

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CEBOLLÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0009-43	FECHA:	21 DE MARZO DE 2025



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de Lámina por troquelada, mantenimiento a estructura de soporte de metal.



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de canal de PVC, Mantenimiento a estructura de Puertas, sustitución de chapa.



Foto 3: Modulo 1 Reparación de bordillo de concreto reforzado, Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4: Modulo 1 Sustitución de lamparas, interruptores, ducto, flipones, cable.



Foto 5: Modulo 2 Pintura en muros exteriores e interiores, mantenimiento a estructura de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público