

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro Jocopilas               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Tablón Aldea Las Pozas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0010-43               | FECHA:                         | 4/03/2024                         |



FOTO 1, MODULO 1: Pintura en muros exteriores e interiores




FOTO 2, MODULO 1 : Mantenimiento de puerta , lijado y pintado



FOTO 3 MODULO 1 : Sustitución de vidrios



FOTO 4, MODULO 1: Sustitución de canal de metal



FOTO 5, MODULO 2: Sustitución de ventana de metal



FOTO 6, MODULO 2: Sustitución de canal de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro Jocopilas               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Tablón Aldea Las Pozas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0010-43               | FECHA:                         | 4/03/2024                         |



FOTO 13, SERVICIOS SANITARIOS: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



FOTO 14, SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución de llave de chorro



FOTO 15, SERVICIOS SANITARIOS: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 16, MURO PERIMETRAL: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



FOTO 17, MURO PERIMETRAL: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



FOTO 18, PATIO: Reparación de piso de patio de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | San Pedro Jocopilas               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Tablón Aldea Las Pozas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0010-43               | FECHA:                         | 4/03/2024                         |



FOTO 19, PATIO:  
Reparación de cuneta de concreto

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

