

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                      |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                   | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO JOCOPILAS  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL REMOLINO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL REMOLINO  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0012-43            | FECHA:                         | 31 de Marzo del 2025 |




Módulo 1, Foto 1: Sustitución de duralita por laminas y sustitución de dos puertas.



Módulo 1, Foto 2: Sustitución de torta por piso ceramico.



Módulo 1, Foto 3 : Sustitución de láminas.



Módulo 1, Foto 4: Sustitución de torta por piso ceramico.



Módulo 1, Foto 4: Sustitución de láminas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la O.D.P. | <br>Firma y Sello Director |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

