



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA ESTANZUELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESTANZUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0329-43	FECHA:	13/05/2025



Foto 1, Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troqueladas.



Foto 2, Módulo 1: Sustitución de vigas de madera por tubo cuadrados metal




Foto 3, Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal,



Foto 4, Módulo 1: Sustitución de puerta metal, por puerta metal.



Foto 5, Módulo 2: Sustitución de Inodoro y de Accesorios. Sustitución de Lavamanos.



Foto 6, Módulo 2: Pinturas en paredes interiores y exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

