

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO.	QUICHÉ	MUNICIPIO.	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO.	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO.	ALDEA LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO.	14-09-0332-43	FECHA.	7/03/2025



Foto 1: Módulo 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO GRANITO



Foto 2: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 3: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CAL. 26



Foto 4: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUFAS RURAL COMPLETAS




Foto 5: MODULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES DE METAL





Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE VENTANA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-09-0332-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 6: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE FOCO AHORRADORES Y SUSTITUCIÓN DE PLAFONERA



Foto 7: Modulo 1: SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELECTRICO Y DUCTO ELECTRICO+ ACCESORIOS




Foto 8: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES




Foto 9: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES



Foto 10: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE DE PORTON DE METAL



Foto 11: MODULO 1: SUSTITUCIÓN DE DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

misaelchanchavacmeja

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

