

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO JOCOPILAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LA PALIZADA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-09-0892-43 | FECHA:                         | 3/07/2025           |




Foto1: Sustitución de Lamina por lamina troquelada. Modulo 1



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal. Modulo 1



Foto 3. Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico. Modulo 1




Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico. Modulo 1

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

