

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIJAM I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0009-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: MODULO 1 Estructura de metal de ventana



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de vidrios



Foto 3: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: MODULO 2 Sustitución de lámparas de 2 x 40




Foto 5: MODULO 3 Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 6: MODULO 3 Sustitución de Azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 1



Foto7: MODULO 3 Sustitución de Inodoro



Foto 8: MODULO 3 Sustitucion tuberia linea principal y Grifos



Foto 9: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité
Escuela Oficial Rural Mixta
Cusmá, Quiché

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Cusmá, Quiché