



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FFRA-FOR-123
Versión 11

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VEGAS ALDEA CHIUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0015-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de Láminas por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de Láminas por lámina troquelada aluzin calibre 26



Foto 3: Módulo 1 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 5: Módulo 1 Sustitución de Canal de metal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

