

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0025-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1: MODULO 1 Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 2: MODULO 1 Fabricación e instalación de ventanas de metal



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de estructura de metal de puerta



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de estructura de metal de puerta



Foto 5: MODULO 1 Repello de muro



Foto 6: MODULO 1 Sustitución de azulejos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0025-43	FECHA:	6/03/2025




Foto 7: MODULO 1 Sustitución de piso granito



Foto 8: MODULO 1 Sustitución e instalación de estructura de lamina calibre 26



Foto 9: MODULO 1 Sustitución de reglas de madera por costaneras de metal



Foto 10: MODULO 1 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 11: MURO PERIMETRAL. Reparación de portón.



Foto 12: MODULO 1 Sustitución inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒



DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0025-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 13: MODULO 1 Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

