



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0028-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 1: MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta (cambio de tubo y sujeciones)



Foto 2: MODULO 1: Sustitución de vidrios. Sumistro, fabricación e instalación de balcón de hierro de ventana. Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: MODULO 1: Reparación de bajadas de agua



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de lamparas de 2 x 40 por plafoneras.



Foto 5: MODULO 1: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 6: MODULO 1: Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0028-43	FECHA:	03/03/2025



Foto7: COCINA: Sustitución de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 8: COCINA: Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 9: Modulo 2: Sustitución de piso plástico por piso cerámico.



Foto 10: Modulo 3: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26. Sustitución de capote de lámina por lamina troquelada.



Foto 11: MÓDULO 3: Sustitución de canal de metal por canal de PVC 3". Suministro e instalación de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3".



Foto 12: PATIO: Suministro e instalación de unidades de luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CANOAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0028-43	FECHA:	03/03/2025



Foto 13: CISTERNA DE AGUA: Reparación de bomba de agua. Suministro, fabricación e instalación de balcón de hierro.



Foto 14: PINTURA GENERAL : Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

