

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunón
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0029-43	FECHA:	03-03-2025



Foto1: Modulo 1 Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de piso de cemento liquido, por piso cerámico



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de piso de cemento liquido, por piso cerámico

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

