

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0038-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: MODULO 1: Suministro e instalación de balcones de metal




Foto 2: MODULO 1: Sustitución de Chapa



Foto 3: MODULO 2: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 4: MODULO 2: Sustitución de chapas



Foto 5: MODULO 3: Suministro e instalación de balcones de metal





Foto 6: MODULO 3: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0038-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: MODULO 4: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 8: MODULO 4: Sustitución de chapa



Foto 9: MODULO 5: Sustitución de chapa




Foto 10: Modulo 6: Sustitución de chapa



Foto 11: Modulo 6: Sustitución de glifos




Foto 12: Modulo 6: Sustitución de glifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0038-45	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: MODULO 4: Suministro e instalación de balcones de metal




Foto 8: MODULO 4: Sustitución de chapa



Foto 9: MODULO 5: Sustitución de chapa





Foto 10: Modulo 6: Sustitución de chapa



Foto 11: Modulo 6: Sustitución de glifos



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

