

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO LINDO, CUNEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0058-41	FECHA:	4/03/2025



Foto 1: Aulas No. 1 al 3. Sustitución de piso por piso cerámico anti deslizante.



Foto 2: Cocina sustitución de piso modulo de cocina, por ceramica antideslizante.



Foto 3: Módulo cocina. Sustitución de chimeneas con arreglo de base y sobre la lamina para la filtración de agua



Foto 4: Sustitución de 3 planchas de la cocina de tres polletones de leña.



Foto 5: Sustitución de piso por piso ceramico antideslizante



Foto 6: Pintura de 6 aulas en el interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE ANEXO A	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO LINDO, CUNEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0058-41	FECHA:	4/03/2025



Foto 7: Sstitución de tasas en modulo de baños número 4



Foto 8: Reparación de sistema de aguas negras en baños de modulos de baños



Foto 9: Sustitución de sistema de aguas negras en lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

