



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Vista Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0094-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Modulo 1, Sustitucion de puerta de metal



Foto 2: Modulo 1, Fabricacion e instalacion de balcon de hierro en ventana



Foto 3: Modulo 1, Fabricacio de balcones de hierro en ventana



Foto 4: Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Modulo 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Modulo 1: Sustitucion de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Aldea Vista Hermosa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0094-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Modulo 1: Sustitución de tomacorrientes



Foto 8: Modulo 1: Sustitución de interruptores



Foto 9: Modulo 1: sustitucion de baranda de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--