

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	El Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Media Luna, Cunén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0353-41	FECHA:	febrero 18 de 2025.



Foto1: MODULO 1 sustitución de estructuras de metal de ventanas



Foto 2: MODULO 1 cambio de instalación eléctrica



Foto 3:MODULO 1 Sustitución de puerta



Foto 4: MODULO 1 Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura



Foto 5: Modulo II Pintado de pared interior y exterior.



Foto 6: Módulo III Pintado de pared interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.