

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB A ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Doncellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0363-41	FECHA:	10/03/2025




Foto1: MODULO 1. Sustición de timbre



Foto 2: MODULO 1. Mantenimiento de puerta de metal



Foto 3: MODULO 1. Mantenimiento de puerta de metal



Foto 4: MODULO 2. Sustitucion de laminas por laminas traqueladas



Foto 5: MODULO 2. Sustitución de madera por estructura de metal



Foto 6: MODULO 2. Sustitucion de foco, cable, plafoneros, apagador y tomacorriente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB A ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Doncellas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14.-10-0363-61	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: MODULO 3. Sustitución de pila



Foto 8: MODULO 3. Sustitución de foco



Foto 9: MODULO 4. Sustitución de láminas por laminas troqueladas



Foto 10: MODULO 4. Sustitución de joist por estructura de metal



Foto 11: MODULO 4. Sustitución de foco, cable, plafoneros, apagador y tomacorriente



Foto 12: MODULO 5. Sustitución de focos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

