



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0367-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1. Módulo 1: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico antideslizante. Corredor del establecimiento.



Foto 2. Módulo 1: Aula No. 1, sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico.



Foto 3. Módulo 1: Aula No. 2, sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico.



Foto 4. Módulo: Aula No 3, sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico.



Foto 5. Módulo 1: Aula No 4, sustrucción de piso cemento liquido por piso cerámico.



Foto 6. Módulo: Bodega, sustrucción de piso cemento liquido por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

