



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0368-43	FECHA:	03 de marzo de 2024



Foto 1. Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2. Módulo No. 1. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3. Módulo 1: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 4. Módulo 1: Instalación de estructura portante de metal.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

