



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Pericón, Cunén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0377-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MODULO 1. Desinstalación de laminas existente incluye andamio. Sustitución de laminas por lámina troqueladas Alucinc calibre 26. Sustitución de capotes de láminas troquelada alucinc calibre 26. Pintura



Foto 2: MODULO 1. Instalación de soporte de metal (techo). Instalación de unidad de luz.



Foto 3: MODULO 1. Desinstalación (de piso existente).Sustitución de piso de cemento por piso ceramico



Foto 4: Modulo 1: Instalación de unidad de luz.




Foto 5: Modulo 1 Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sanitarios. Desinstalación de láminas existentes. Sustitución de láminas por láminas troqueladas alucinc calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

