

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0378-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Modulo 1 Sustitución de piso torta de cemento por piso ceramico



Foto 2: Modulo 1 Sustitución de canal de pvc



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de bajada de agua de metal por tubo PVC 3"



Foto 4: Modulo 1 Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Modulo 1 Sustitucion de focos ahorradores



Foto 6: Modulo 1 Sustitución de interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Hernandez Ballesteros
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0378-43	FECHA:	10/03/2025




Foto 7: Modulo 1 Sustitución de interruptores dobles



Foto 8: Modulo 1 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Modulo 1 Sustitución de flípones



Foto 10: Modulo 1 Sustitución de tableros de flípones



Foto 11: Modulo 1 Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Modulo 1 Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Hernandez Baten

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0378-43	FECHA:	10/03/2025



Foto13: Modulo 2 Sustitución de focos ahorradores, sustitución de plafoneras, sustitución de interruptores dobles, sustitucion de tomacorrientes dobles, sustitución de flípones, reparacion de cableado



Foto 14: Modulo 3 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Hernandez B...
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

