

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0391-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1 Sustrución de capote de lamina para lámina troquelada



Foto 2: MODULO 1 Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: MODULO 1 Desinstalación de láminas existentes.



Foto 4: MODULO 1 Instalación de láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 5: MODULO 1 Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 6: MODULO 1 Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, cambio de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0391-43	FECHA:	10 de marzo de 2025




Foto 7: MODULO 1 Desinstalación de estructura de madera.




Foto 8: MODULO 1 Instalación de estructura metálica.




Foto 9: MODULO 1 Sustitución de láminas, por lámina troquelada aluzinc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

