

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Modulo 1 Instalacion unidad de luz



Foto 2: Modulo 1 Sustitucion de lampara tipo LED



Foto 3: Modulo 1 Sustitucion cableado electrico



Foto 4: Modulo 1 Sustitucion interruptores dobles




Foto 5: Modulo 1 Sustitucion tomacorriente dobles



Foto 6: Modulo 2 Instalacion unidades de luz

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR Cunén, Quiché.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Modulo 2 Sustitucion de la lamparas tipo LED



Foto 8: Modulo 2 Sustitucion de cableado electrico



Foto 9: Modulo 2 Sustitucion interruptores dobles



Foto 10: Modulo 2 Sustitucion tomacorrientes dobles



Foto 11: Modulo 3 Instalacion unidades de luz



Foto 12: Modulo 3 Sustitucion de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025



Foto 13: Modulo 3 Sustitucion de cableado electrico



Foto 14: Modulo 3 Sustitucion de interruptores dobles




Foto 15: Modulo 3 Sustitucion tomacorrientes dobles



Foto 16: Modulo 4 Instalacion unidades de luz



Foto 17: Modulo 4 Sustitucion de lamparas tipo LED



Foto 18: Modulo 4 Sustitucion cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025



Foto 19: Modulo 4 Sustitucion interruptores dobles




Foto 20: Modulo 4 Sustitucion de tomacorrientes



Foto 21: Modulo 4 Sustitucion de lamina, lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 22: Modulo 4 Sustitucion puerta




Foto 23: Modulo 5 Sustitucion de lamparas tipo LED



Foto 24: Modulo 5 Sustitucion interruptores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025




Foto 25: Modulo 5 Sustitucion de tomacorrientes dobles




Foto 26: Sanitario Sustitucion de eccesorios inodoro(contrallave, tubo de abasto y tanque



Foto 27: Sustitucion de tuberia linea principal




Foto 28: Sustitucion llave de paso



Foto 29: Sustitucion de llave de chorro




Foto 30: Sustitucion de deposito de agua 2500 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Siguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-0392.43	FECHA:	10/03/2025



Foto 31: Reparación base para soporte de agua



Foto 32: Sustitución de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---