

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4056-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1, modulo 1 sustitucion de laminas




Foto 2 modulo 1 Sustitución de canal



Foto 3 modulo 1 reparacion de bajada de agua pluvial





Foto 4 Modulo 1 Sustitución de vidrios



Foto 4 Modulo 1 Sustitución de cableado, plafonera, focos, interruptores y tomacorrientes



Modulo 4: patio Reparacion de torta de cemento en el patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Cunéen
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-4056-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 5 piso en el corredor



Foto 6 baños mantenimientos de puertas




Foto 7 Mantenimientos de barandas y porton



Foto 8 Pintura general




Foto 9 pintura genral




Foto 9 Cocina .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

