



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | CUNÉN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PACOMANHAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-10-5081-43               | FECHA:                         | 17/03/2025       |



Foto 1 Modulo 1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



foto 2 Modulo 1 sistitución de Flafoneras y focos de ahoradoras



Foto 3 Modula 1 Pintura en murros exteriores e interiores.



Foto 4 Modula 1 Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5 Modulo 1 cambio de Puertas



Foto 6 modulo 1 Sustitución de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | CUNÉN            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PACOMANHAJ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-10-5081-43               | FECHA:                         | 17/03/2025       |



Foto 7 Modulo 1 Sustitucion de canal de pvc.



Foto 8 Modulo 1 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto



foto 9 Modulo 1 instalacion de lámina Troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

