

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5699-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Modulo 1.

Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Modulo 1.

Sustrución de pila de cemento de un lavadero



Foto 3: Modulo 1

Sustrución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: Modulo 1.

Pintura de paredes interiores y extiores



Foto 5: Modulo. 1

Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 6: Modulo 2.

Sustrución de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CUNÉN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-5699-43	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Modulo. 2

sustitucion de soporte o pescante metal para canal.



Foto 8 : Modulo. 1

Reparacion de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

