

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pahchalip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-6003-43	FECHA:	27/03/2025



Foto 1: MODULO 2 Sustitución de lamina, por lamina troquelada Aluzinc calibre 26.



Foto 2: MODULO 2 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: MODULO 2. Instalación de balcones de metal



Foto 4: MODULO: 2 Sustitución de piso de torta de concreto.




Foto 5: MODULO 2 Sustitución de piso de torta



Foto 6: MODULO 2 Sustitución de ducto eléctrico + accesorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pahchalip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-6003-43	FECHA:	04/02/2025



Foto 7: MODULO 2 Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 8: MODULO 2 Sustitución de interruptores



Foto 9: MODULO 2 Sustitución de plafoneras



Foto 10: MODULO 2 Mantenimiento a estructura de puerta y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
--	---

