

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Cunén
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Trigalitos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Trigalitos, Cunén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-10-6057-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 Modulo 1



Foto 2: Sustrucion de lamparas 2x4. Modulo 1




Foto 3: Suministro e instalacion de porton de metal. Modulo: Muro perimetral



Foto 4: Sustrucion de estructura de soporte de metal por metal. Modulo 1

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPRSERIO



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

