

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Quisis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0007-42	FECHA:	10 de Marzo de 2025




Foto 1: MODULO 1 Subministro e instalacion de balcon de hierro en ventana.



Foto 2: MODULO 1 Subministro e instalacion de balcon de hierro en ventana.



Foto 3: MODULO 1 Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal.



Foto 4: MODULO 1. Pintura en muro exteriores e interiores. Fabricación e instalacion de balcon de hierro en ventana.



Foto 5: MODULO 2 Subministro e instalacion de balcon de hierro en ventana.




Foto 6: Sustitucion de soporte o pescante de metal para canal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

