

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Juan Cotzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-11-0020-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: MODULO 1. sustitucion de lámina y sustitucion de estructura de madera por metal



Foto 2: MODULO 1 pintura en muros interiores y exteriores



Foto 3: MODULO 2 sustitucion de ventanas de metal por por ventanas pvc



Foto 4: MODULO 2 pintura en muros interiores y exteriores




Foto 5: MODULO 3 sustitucion de canales.




Foto 6: MODULO 3: pintura de pared interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director del Centro Educativo Público